



Dry-Coat™ Super Stretch cc487

Sellador Acrílico Elastomérico sin plastificantes

Descripción:

Dry-Coat™ Super Stretch es un sellador acrílico a base de agua, sin plastificantes, ideal para sellar juntas en cualquier sustrato interior o exterior. Esta formulación del sellador expande hasta un 600% sin agrietarse, ni pelarse incluso en condiciones climáticas severas o movimientos extremos de las uniones. El producto curado es resistente al moho y hongos.

Cumple con Requerimientos Para:

ASTM C 920, Type S, Grade NS Class 25, NT

Producto libre de plastificantes

Producto libre de etilenglicol y ftalato

Ventajas del Producto:

- Sellador multiusos para interior y exterior.
- 600% de estiramiento total.
- 100% de movimiento en juntas.
- Resistente al hongo y a la humedad.
- Libre de plastificantes.
- No se pella, ni descasca.
- No se amarillenta.
- Resistente a UV.
- Bajos COV.
- Se puede pintar en 2 horas.

Usos:

Dry-Coat™ Super Stretch es ideal para sellar grietas o juntas en la mayoría de las aplicaciones, incluidas ventanas, puertas, revestimientos, canaletas, tapajuntas, topes de cocina, equipos de baño o cualquier material de construcción como concreto, mampostería, madera, metal, vidrio, yeso, yeso, cerámica y muchos plásticos. Sella contra la humedad, el aire, la suciedad, el polvo y el ruido.

Tabla de Cobertura:

Tamaño de la junta en pulgadas

Profundidad

Ancho	Pulgadas	1/4"	1/2"
1/4"	24.8'		
1/2"	12.4'	6.1'	
3/4"	8.1'	4'	
1"	6.1'	3'	

Pies lineales por 10.1 fl.oz.

Método de Aplicación:

1. La superficie debe de estar libre de polvo, sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos de pintura o sellador viejo y agrietado.

2. Aplique a temperaturas mayores de 40°F (5°C) y cuando no se espera precipitación por 72 horas.

3. Corte la punta del tubo para el tamaño del cordón deseado en un ángulo de 45°.

4. El tamaño de la junta no debe ser superior a 2 pulgada de ancho y 1/2 "de profundidad. Rellene las juntas más grandes con una varilla de respaldo de espuma de polietileno de hasta 1/2".

5. Llene la junta con sellador Lanco® sosteniendo la pistola en un ángulo de 45° con respecto a la junta y aplicando una presión uniforme sobre el gatillo para obtener un cordón suave y uniforme

6. Arregle cualquier desperfecto en los primeros 15 minutos con su dedo o una esponja húmeda.

7. Elimine sellador excesivo con un trapo húmedo antes de que forme la "piel".

8. Espere 2 horas antes de pintar con pintura a base de agua o 24 horas si utiliza pintura de base en aceite.

Preparación de Superficies:

La superficie y bordes de la junta deben estar sanos, limpios, secos, libre de aceites, grasa u otros contaminantes que puedan impedir la adherencia del producto.

Superficies con hongo: Cualquier moho existente en la superficie se debe matar y quitar antes de la aplicación de la silicona. Friegue la superficie llena de hongo con DryCoat Cleaner™; enjuague completamente y deje secar.

Superficies ya selladas: Es necesario remover la mayor cantidad de silicona viejo, especialmente si se encuentra en condiciones deterioradas.

Información Adicional:

Limpieza: Limpie inmediatamente las herramientas y el sellador en exceso con un trapo húmedo antes de que se cure.

Cubrimiento: Una línea de 3/16", cubre aproximadamente 55 pies lineales por cartucho. Ver tabla de cobertura para otras medidas.

Limitaciones: No lo use en juntas arquitecturales, juntas sujetas a fuerte abrasión o uso, superficies horizontales donde se colecte agua. No es apto para usos marinos en áreas por debajo del nivel del agua.

Almacenamiento: Proteja de temperaturas que congelen. Almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe usar dentro del año que se compró.

Garantía Limitada de por Vida: Satisfacción garantizada. Si el sellador se agrieta, se pella o se separa durante el período de garantía, cuando se usa como se indica, devuelva el envase usado junto con el recibo de compra a Lanco® Mfg. Corp. para el reemplazo del producto. El fabricante o el vendedor no aceptará responsabilidad por más que el reemplazo del producto.

Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites de la F.D.S.

Precaución: Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Use guantes y gafas de seguridad. Use en áreas ventiladas. No lo ingiera.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

Limitaciones y más información:

Lea ficha de datos de seguridad antes de usar.

Visite www.lancopaints.com.
Proteja de la congelación.